



91 Grenouillère

A levier inversé · Réglable

- Serrage réglable
- Ouverture à détente
- Taquet de sécurité en option pour empêcher une ouverture accidentelle

Matériaux et finitions

Acier inoxydable ou acier zingué

Performances

Charge de service max :

Avec attache 91-600 : 1325 N


Avec attache : 1550 N

Notes de montage


Utilisez cinq des vis M4 (non fournis)

Grenouillère


Socle apparent (Taquet de sécurité en option illustré)




Socle invisible (morillon en option illustré)




Attaches Invisibles




Apparentes




Socle apparent et attache invisible




Socle apparent et attache apparente



Socle invisible et attache invisible



Socle invisible et attache apparente



B Type de socle

- 1 Invisible
- 2 Invisible avec taquet de sécurité
- 3 Invisible avec morillon pour cadenas
- 5 Apparent
- 6 Apparent avec taquet de sécurité
- 7 Apparent avec morillon pour cadenas

F Finition

- 07 Acier zingué
- 52 Acier inoxydable

91-5 **B** 2 - **F**

Sélection des références

Grenouillère et attache à commander séparément

Grenouillère : voir schéma ci-contre

Attache : voir tableau ci-dessous

Finition	Référence d'attache	
	Invisible	Apparente
Acier	91-600-07	K4-2338-07
Acier inoxydable	91-600-52	K4-2338-52
Acier inoxydable, noir	91-600-63	K4-2338-63



91 Grenouillère

A levier inversé · Réglable

- Serrage réglable
- Taquet de sécurité en option pour empêcher une ouverture accidentelle

Matériaux et finitions

Acier inoxydable ou acier zingué

Performances

Charge de service max
Acier inoxydable : 710 N



Acier zingué : 1200 N

Notes de montage

Utilisez quatre des vis $\varnothing 2,5$ (non fournis)



Grenouillère

Standard



Grenouillère illustrée avec réceptacle 91-630-XX


Taquet de sécurité





Grenouillère illustrée avec réceptacle invisible 91-634-XX

Attache

Apparente



Invisible



Référence

Voir tableau
Grenouillère et attache à
commander séparément

Matériau	Référence de la grenouillère	
	Standard	Taquet de sécurité
Acier	91-351-07	91-361-07
Acier inoxydable	91-351-52	91-361-52


S	Type de d'attache	Matériau	
		Acier	Acier inoxydable
39 - 47	Invisible	91-634-07	91-634-52
52 - 60	Apparente	91-630-07	91-630-52

91 Grenouillère

A levier inversé · Grande taille · Réglable



347



Type	Référence	
	Acier	Stainless Steel
Grenouillère standard	91-752-07	91-752-52
Grenouillère avec morillon pour cadenas	91-772-07	91-772-52

• Serrage réglable

Matériaux et finitions

Acier inoxydable ou acier zingué

Performances

Charge de service max : 2670 N

Notes concernant l'installation

Utilisez quatre des vis M5 (non fournis)

Référence


Voir tableau

Grenouillère avec attache

www.southco.com/91

91 Grenouillère

A levier inversé · Efforts importants · Réglable



• Serrage réglable

Matériaux et finitions

Acier inoxydable

Performances

Charge de service max : 3560 N

Notes de montage

Utilisez des vis M4 (non fournies)

Référence

Voir tableau

Grenouillère avec attache

Type	Référence
Grenouillère standard	91-812-52
Grenouillère avec morillon pour cadenas	91-832-52